



26.12.22

Informacje o aktualizacji oprogramowania układowego FT-891

Najnowsze wersje są wymienione poniżej wraz z datami wydania.

- GŁÓWNA Wersja oprogramowania układowego 01-10 (26.12.22)
- Wersja oprogramowania DSP 02-05 (26.12.22)
- Wersja oprogramowania panelu 01-01 (9/06/17)

* Jeśli posiadasz już wyżej wymienione wersje oprogramowania układowego, nie ma potrzeby ponownej aktualizacji FT-891.

Istnieją trzy różne instalacje oprogramowania układowego. Każdy z nich musi być uważnie obserwowany. Zainstalowanie oprogramowania sprzętowego niewłaściwego typu może powodować trudności. Sprawdź radio przed zainstalowaniem oprogramowania układowego, aby upewnić się, które aktualizacje są potrzebne. **Przed kontynuowaniem zapoznaj się z instrukcją aktualizacji oprogramowania układowego FT-891.**

Przed zainstalowaniem nowego oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego, wykonując następującą procedurę:

How to Confirm the Current Firmware Version of the transceiver

MAIN, DSP, and LCD(Panel) firmware are available for FT-891 transceiver. Check the firmware version, and perform firmware updates when needed.

1. Press and hold the [PWR/LOCK] key to turn the transceiver ON.
2. Press and hold the [F] key to activate the Menu mode.
3. Rotate the MULTI function knob to select Menu Mode "18-01 [MAIN VERSION]", "18-02 [DSP VERSION]" or "18-03 [LCD VERSION]".

The firmware versions will be displayed on the LCD screen.



(Ten obraz i wersja służą wyłącznie do celów ilustracyjnych)

Pobierz dane FT-891 i [FT-891_Firmware_Update_2022_12.zip] z następującej witryny:

<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=DF4DB262968932E999EAF928B5B6A1A7&DivisionID=65&isArchived=0>

Plik zip zawiera wszystkie aktualne wersje oprogramowania. Przed aktualizacją sprawdź, która wersja oprogramowania jest już zainstalowana w Twoim radiu. Jeśli masz każdą z wymienionych wersji, nie musisz ponownie aktualizować radia.

Name	Type
Ah065_m_v0109.sfl	SFL File
Ah065_p_v0101.sfl	SFL File
AH065_V0204.dat	DAT File
YFSW023.exe	Application
FT-891_Firmware_Ver_Up_Manual_ENG.pdf	Adobe Acrobat Document

Przeczytaj instrukcję aktualizacji oprogramowania układowego FT-891 przed kontynuowaniem!

Wdraża ulepszenia

GŁÓWNA Wersja oprogramowania układowego 01-10 (26/12/22) DSP

Wersja oprogramowania układowego 02-05 (26/12/22)

1. Aktualizacja ze względu na proces produkcyjny (brak zmian w zachowaniu transceivera).

Mamy nadzieję, że to nowe oprogramowanie układowe zwiększy Twoje zadowolenie z FT-891. Dziękujemy za wybranie radiotelefonów Yaesu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub pytania, skontaktuj się z Yaesu Amateur Tech Support amatortech@yaesu.com.

Z wyrazami szacunku,